

Како је напред срачунат и релативни напон омовски налази се да је релативни напон кврког споја:

$$\mathcal{E}_c = \sqrt{\frac{\mathcal{E}_n}{\mathcal{E}_p} + \frac{\mathcal{E}_p}{\mathcal{E}_n}} \quad \dots \dots \dots \quad (77)$$

и његова права вредност:

$$U_c' = \mathcal{E}_c U_o' \quad U_c'' = \tilde{\mathcal{E}}_c U_o'' \quad \dots \dots \dots \quad (78)$$

тако су одређени сви податки за срачунавање промене напона (\mathcal{E}) и замјену правног хода и номиналног оптерећења при којем сачиноту снаге. Обично се \mathcal{E} срачунава при $\cos \varphi = 1$ и при $\cos \varphi = 0,8$, на тај начин што се најпре наше:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 &= \mathcal{E}_c \cos \varphi'' + \mathcal{E}_p \sin \varphi'' \\ \mathcal{E}_2 &= \mathcal{E}_c \cos \varphi'' - \mathcal{E}_p \sin \varphi'' \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (79)$$

и онда:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \frac{\mathcal{E}_2}{200} \quad \dots \dots \dots \quad (80)$$

Потпун прорачун треба да садржи и карактеристичку $\Sigma = f(\cos \varphi'')$. У ту сврху, наместо рачуната по T_9 обрасцу, прва се употребљени Капов лјагарм да кога се чигају вредности за \mathcal{E}_1 и \mathcal{E}_2 за разне сачинице снаге ($\cos \varphi'$) и, срећујући резултате у тоznату кам табличу, срачунава се промена напона \mathcal{E} (80 обр.) као што је показано у 11. чланку Техника и у 3 и 4. вежби. Најзад пругај се опсре карактеристичке трансформатора $U = f(P_{\text{av}})$ за разне, напрек уведене вредности сачинице снаге и то за случајеве кад струја заскацава ква напон и за оне кад предважа пред напоном.

13. - Отепен искоришћење. - Губитке у жељезу (P_{f_1}) одредили омогућено да остану исти при сим оптерећењима. Такође смо срачунали губитке у бакру при номиналном оптерећењу (P_{c_m}). При неком другом оптерећењу ови губитци су

$$P_{cl} = P_{cm} \left(\frac{P_e}{P_m} \right)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (81)$$

За разне вредности односа P_e/P_m на пр. за 0,1, 0,2, 0,3... 1,0, 1,1... у срачунују се по 81 обрасцу губитци у бакру и забир губитака:

$$\Sigma(P_f) = P_{f_1} + P_{c_m} \quad \dots \dots \dots \quad (82)$$

на се за свако од тих оптерећења и за одређену вредност сачинице снаге наће степен искоришћења по познатоме обрасцу

$$\gamma = \frac{P_{f_1} \cos \varphi'' + P_{c_m} \left(\frac{P_e}{P_m} \right)^2}{P_{f_1} + P_{c_m} \left(\frac{P_e}{P_m} \right)^2} = 1 - \frac{P_{f_1}}{P_{f_1} + P_{c_m} \left(\frac{P_e}{P_m} \right)^2} \quad \dots \dots \dots \quad (83)$$

Најбоље је резултате определити у овакву табелу:

$\frac{P_e}{P_m}$	P_f	$\left(\frac{P_e}{P_m} \right)^2$	P_{cm}	$\Sigma(P_f)$	$\cos \varphi'' = 1$	$\cos \varphi'' = 0,8$	γ
$\frac{P_{f_1}}{P_{cm}}$	P_f	$\frac{P_{f_1}^2}{P_{cm}} \left(\frac{P_e}{P_m} \right)^2$	P_{cm}	$P_f + P_{cm}$	$P_f + P_{cm}$	$P_f + 0,8 P_{cm}$	$P_f + 0,8 P_{cm}$
VA	W	W	W	W	W	W	W

Још је срачунава значајна привидна снага (P_i) при којој је отпел икоришћења највећи по обрасцу

$$P_i = P_m \sqrt{\frac{P_{f_1}}{P_{cm}}} \quad \dots \dots \dots \quad (84)$$

која је вредност тог највећег отпела и коришћења:

$$\gamma_i = \frac{P_{f_1} \cos \varphi''}{P_{f_1} \cos \varphi'' + 2 P_{cm}} \quad \dots \dots \dots \quad (85)$$

На основу тих резултата пругају се карактеристике отпена икоришћења накосе по вредности привидне снаге секундара а по ординати γ и то једна за сваку изабрану вредност сачинице снаге (на пр. за $\cos \varphi = 1$, за $\cos \varphi = 0,8$ итд.).

напона \mathcal{E}_k (68 обр.)

14. - Топлотни ПЛ. ЧИК НАВОЈЕ. - Први залатак овог прорачуна је да се уверимо да за праст температуре спољних површина новој ($\theta_x - \theta_y$) неће ни при залатком преоптерећену преби доцштечу границу од 19°С. Други залатак је да се провери колико је температура унутрашњости колутога вина од температуре на њиховој површини и да та разлика није већа него што је додуштено (на пр. 8°С).

Задат је оптерећење новају снагу односно снагу олношења топлоге са површине новоја утопљеног за јединичну снагу олношења новаје утопљеног

у узе узима се обично:

$$\rho_y = 38 \sqrt[4]{\theta_x - \theta_y} = 38 \sqrt[4]{19} \approx 80 \text{ W/m}^2/\text{°C} \quad \dots \dots \dots \quad (86)$$

под условом да узе слободно струји по површини новоја. Ако струјаје у јају, отежано због ускости међупростора, то се може узети у обзор на тај начин што се додира површина новоја и узе у међупростору на рачуна целива, него једна чеша десно, на пр. једна тројина или једва половина. На тај начин добија се једна мања сведена површина (S_x) и узима се да јединична снага односно топлота са те сведеној површине остваријеста, $\rho_y = 80 \text{ W/m}^2/\text{°C}$.

Најлакше је сведено расхладку површину новоја, како примарног тајка и секундарног, срачунати из сведеног квашеног обима по фази при ω мара $\Sigma (\omega)$ и секундарне $\Sigma (\omega')$ и средње дужине новаје примара $\pi/48$ обр. односно секундера $\pi/27$ обр.).

Сведено квашени обим срачунава се једном на 31 слици: квашени обим узима се чео вко уле слободно струји по свим странама; ако је струјаје у јају на некој страни отежано, квашени обим те стране узимаје, као што је и напред речено.

Сведено расхладне површине свих фаза примара, односно секундара су онда:

$$S'_x = q \pi \Sigma(\omega) \quad , \quad S''_x = q \pi \Sigma(\omega') \quad \dots \dots \dots \quad (87)$$

Са напред срачунатим губитцима снаге у бакру примара, P_{av}' (56. обр.), односно сечундара P_{av}'' (35. обр.), одређују се разлике температуре између новоја и узе, најпре при номиналном оптерећењу:

$$\theta_x - \theta_y = \frac{P_{av}'}{P_y S'_x} \quad , \quad \theta_x'' - \theta_y = \frac{P_{av}''}{P_y S''_x} \quad \dots \dots \dots \quad (88)$$

Затим при преоптерећењу:

$$\theta_x' - \theta_y = \frac{q^2 P_{av}'}{P_y S'_x} \quad , \quad \theta_x'' - \theta_y = \frac{q^2 P_{av}''}{P_y S''_x} \quad \dots \dots \dots \quad (88a)$$

15. - Топлотни прорачун суда трансформаторовог - Да би смо изабрали повољне мере суда, најпре срачунамо пречник спољног новаја

$$d' = d + 2(\kappa + \alpha + \varepsilon + \beta) \quad \dots \dots \dots \quad (89)$$

и распољавају између два суседна новаја (види 45. сл.):

$$d = 2c - (d' - \alpha) \quad \dots \dots \dots \quad (90)$$

Затим сирамо распољавају између новаја и унутарње површине суда (π) углавном према матонској разлици која у најлеповољнијем случају може настати између новаја и суда; у случају када та напонска разлика није

велика, расположење (α') бира се тако да се при споју трансформатора у суду и при његовом подавању из суда истигне озледење навоја е мицице суда.

Лужина суда је онда (вни 45.сл.)

$$A = 3d' + 2e + 2D_A \quad \dots \dots \dots \quad (91)$$

а ширине

$$B = d' + 2\alpha' + e \quad \dots \dots \dots \quad (92)$$

Установна суда сима се према висини језгра (δ'), ширини јернова (α') и дебљини глечице која се на дну суда ставља под дној јарам (τ):

$$H = \kappa h + 2\alpha' + \tau \quad \dots \dots \dots \quad (93)$$

где је сачинилаз пред често $\kappa = 1,6$ или мање.

Сад се срачuna површина самога суда не узимајући у обзир ни дно ни поклонац:

$$S = 2(A+B)H \quad \dots \dots \dots \quad (94)$$

Укупна топлотна снага која при задатом преоптеренку (ν) мора да прође кроз површину суда једнака је са збиром свих губитака:

$$\sum(P_{\nu})_v = \nu^2 P_{\text{аэф}} + P_a \quad \dots \dots \dots \quad (95)$$

Јединична снага одложене топлоте зрачењем и отрујањем узима се:

$$P_{\text{аэф}} = 6 - 7 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 / ^\circ\text{C}} \quad \dots \dots \dots \quad (96)$$

$$P_a = 7 - 8 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 / ^\circ\text{C}} \quad \dots \dots \dots \quad (97)$$

а највеће допуштено повишење температуре суда изнад температуре околнога ваздуха:

45.01.- Одређивање димензија трансформаторског суда

Површина самога суда (S') биће обично недовољна за одношење то- плоте, сим у случају малих трансформатора од 5 и 10 кВА. Помоћу ресара или цеви мора се га површина повећати. При том се отварно повећава површина струјала (S_c) док је површина јерчева (S_e) само незнатно повећана. Однос површине струјала (S_c) према површини суда (S') најније по- писан:

$$\sum(P_{\nu})_v = (P_S S' + P_e S_e) / (\theta_2 S' + \theta_e S_e) / (\theta_2 - \theta_e) \quad \dots \dots \dots \quad (98)$$


и $\kappa = \frac{S_c}{S'} = \frac{1}{\rho_e} \left[\frac{\sum(P_{\nu})_v}{S'(\theta_2 - \theta_e)} - P_a \right]$

у површину струјала увејаји површину суда S' и површину ребара односно цеви. Извесно је да ће га треба повећати површину ребара (S_p), односно помоћу цеви (S_g) је:

$$S_p = S_g - S_c - S' = \kappa S'_c - S' = (\kappa - 1) S' \quad \dots \dots \dots \quad (99)$$

Сад треба одредити број и дименсије ребара, односно цеви потребних за ово увећање површине.

Ребра.- Да отуђаје уља кроз унутрашњост ребра не би било отежано, потребно је да ширина ребра a (46.сл.) не буде никад мања од 5 mm а да спољни ваздух лако струји између ребара и греја распољивима ових 6 (46.сл.) да буде мање од 25 mm . Понеко према томе изведено ширине a и b , срачунамо приближни број ребара на веној (H) и на мањој страни суда (θ):



45.02.- Одржавање димензија трансформаторског суда

Површина самога суда (S') биће обично недовољна за одношење то- плоте, сим у случају малих трансформатора од 5 и 10 кВА. Помоћу ресара или цеви мора се га површина повећати. При том се отварно повећава површина струјала (S_c) док је површина јерчева (S_e) само незнатно повећана. Однос површине струјала (S_c) према површини суда (S') најније по- писан:

$$\kappa = \frac{S_c}{S'} = \frac{1}{\rho_e} \left[\frac{\sum(P_{\nu})_v}{S'(\theta_2 - \theta_e)} - P_a \right] \quad \dots \dots \dots \quad (100)$$

и $\kappa = \frac{S_c}{S'} = \frac{2}{\alpha + \beta} \quad \dots \dots \dots \quad (101)$

Зв. π_A и π_B усвојимо целе бројеве па је укупан број ребера:

$n = 2(\pi_A + \pi_B)$

Висину ребара (c) најније имамо помоћу висине c :

$c = \frac{S_c}{S'} = \frac{\pi(\alpha + \beta + 2\alpha)}{\pi(\alpha + \beta)H} = 1 + \frac{2\alpha}{\alpha + \beta}$

одакле

$c = \frac{1}{2}(\kappa - 1)(\alpha + \beta) \quad \dots \dots \dots \quad (102)$

Стварна површина струјала је онда:

$$S_c = [2(A + B) + \pi \cdot 2 \cdot c] (H - \frac{a}{2}) \quad \dots \dots \dots \quad (103)$$

Из једног броја нацрта суда, учићеног у размери, одреди се обим суда π , тј дужине конца којим си се суд могао опасати, па се срачуна стварна површина јерчева;

$$S_3 = \pi \ell \delta \quad \dots \dots \dots \quad (104)$$

Повишење температуре суда при преоптеренку (ν') изводи се из збире губитака срачунатог према обрасцу 95:

$$\theta_2 - \theta_1 = \frac{\nu' P_{\text{аэф}} + P_a}{P_1 S_3 + P_2 S_c} \quad \dots \dots \dots \quad (105)$$

Повишење температуре при номиналном оптеренету добија се на исти начин, стављајући у 105. обрасцу $\nu = 1$.

б.- Цеви.- Спољни прочник цеви (α') треба изабрати тако да отпор на који увећавају струјени кроз цев не буде значењен. Обично

се узима $30 \text{ mm} < \alpha' < 60 \text{ mm}$.

Цеви се стављају на свим површинама суда у једном, два или више редова (m). Између цеви треба оставити размак (a) довољан за слободно струјање ваздуха. Размак a мора бити у сразмери са пречником цеви $\alpha' = \alpha \cdot m$. Укупан број цеви које се могу да сместе на свим странама суда је очевидно:

$$m = 2 \frac{2(\alpha + \beta)}{\alpha + a} = \frac{2(\alpha + \beta)}{d(1 + \alpha)} \quad \dots \dots \dots \quad (106)$$

Ако се према усвојеној висини трансформатора (H) оцени средња дужина једне цеви (ℓ_{cp}), онда је (99.обр.):

$$S_y = (\kappa - 1) S'_c = \pi \cdot \pi \cdot \pi \cdot \ell_{cp} = \pi \frac{2(\alpha + \beta)}{\alpha(1 + \alpha)} \pi \ell_{cp}$$

$$(\kappa - 1)/2(\alpha + \beta)H = \pi \frac{\pi \ell_{cp}}{1 + \alpha} 2(\alpha + \beta)$$

одакле

Ребра.- Да отуђаје уља кроз унутрашњост ребра не би било отежано, потребно је да ширина ребра a (46.сл.) не буде никад мања од 5 mm а да спољни ваздух лако струји између ребара и греја распољивима ових 6 (46.сл.) да буде мање од 25 mm . Понеко према томе изведено ширине a и b , срачунамо приближни број ребара на веној (H) и на мањој страни суда (θ):

$$\frac{1 + \alpha}{m} = \frac{\pi \ell_{cp}}{(\kappa - 1)H} \quad \dots \dots \dots \quad (107)$$

Како су вредности ℓ_{cp} , κ и H већ одређене, износ десне стране ове једначине може се срачунати. Постоји, с друге стране, број ребара цеви (m) може бити само цев број, можемо стављајући редом $m = 1$, $m = 2$, $m = 3$ и тд. најније повољни вредност за $1 + \alpha$ и за ∞ . Повољне вредно-

оти односа $\alpha/\alpha' = \alpha/\alpha''$ око 1.

Кад су тако одређени α и α'' прорачуна се размак између цеви $\alpha-\alpha'$, затим, према 10б. обрасцу, укупан број цеви n .

Сада се према претку, који се начин у размери, одреди дужина цеви у појединачним редовима, срачуна са вишиха укупна дужина и површина. Додатни овој површини поизврши суда (S') добија се укупна површина (S_0) струја. Још се према цртежу одреди отпор на површине арачка (S_0) па се пораст температуре суда налази према 105. обрасцу.

16.- Временска константа етгревана - Кад што је познато, временска константа загревања (τ_f) представља време за које ће трансформатор достигао граничну температуру T_f кад би ова топлота која настаје услед губитака осталла у трансформатору и одумала једино загревању његових делова.

Ако су нам познати масе појединачних врста материјала из којих се трансформатор састоји (ρ_m), порасте њихове температуре ($\Delta\theta$) и опецифичне топлоге (α), онда можемо срачунати укупну топлогу потребну за загревање трансформатора:

$$W_{fk} = \sum (C_m \Delta \theta) \quad \dots \dots \dots \quad (108)$$

$$W_f = (P_k + P_{\alpha n}) \tau_f = \sum (P_r) \tau_j \quad \dots \dots \dots \quad (109)$$

Изједначавамо, добија се временска константа загревања

$$\tau_f = \frac{\sum (C_m \Delta \theta)}{\sum (P_r)} \quad \dots \dots \dots \quad (110)$$

Порасти температуре појединачних делова трансформатора ограничени су прописима ИЕК. Ти порасти и опецифичне топлоге појединачних материјала дати су у овој таблици

Материјал	4θ °C	C J/kg°C
бакарни спроводници	60	390
осама спроводника	60	1 500
активно хелезо (лијеви)	50	460
активно гвожђе	50	460
судар хелезни лим	40	460
удаје	50	2 000

17.- Срачунавање струје краткога споја, тржиште и узарме - у тој прорачуну одредили смо све величине потребне за срачунавање отпора краткога споја.

Струје тржишног кратког споја (I_c) добијамо по обрасцу из релативног напона краткога споја (ϵ_c) и номиналне струје

$$I_c = \frac{U_n}{\epsilon_c} \quad \dots \dots \dots \quad (111)$$

Удarna струја краткога споја (i_{cr}) одређује се по обрасцу

$$i_{cr} = Y_m m_a + Y_{m_t} m_t \quad \text{тј. кад је}$$

$$\omega = (1 + e^{-\frac{t}{T}}) \sqrt{2} \quad \dots \dots \dots \quad (112)$$

та струја је највећа ако се кратки спој деси у тренутку кад напон прима пролази кроз нулу ($\omega=0$) тј. када је утицај највећи ($\phi' = \phi_{\max}'$) и ϕ' врхунац настаје половину периода иза тог тренутка, тј. када је $t = T/2 = 0,013$.

$$\tau = \frac{I_c}{P_{\alpha n}} = \frac{x_T}{\alpha' P} \quad \dots \dots \dots \quad (113)$$

Реактивни отпор x_T срачунат је по једном од образца 71, 72, 73, 74.- Активни отпор срачунат је према обрасцу

$$f = \frac{P_{\alpha n}}{q \cdot J_n^2} \quad \dots \dots \dots \quad (114)$$

18.- Срачунавање напрезања новоја услед електромагнетних сила при кратком споју - У трансформатора са концентричним новојима електромагнетне силе вишу радијално и то на спојни новој упороље, тешчи да га истегну, на унутарни укурга, тешчи да га сплоште на јеагро трансформатора. Укупна сила на чео новој је:

$$F = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{\pi}{K} (N_i)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (115)$$

Јединични притисак који та сила производи на површину новоја је:
На спојни новој делује овј притисак на начин сличан ономе на који паралелно је цилindрични котво. Укупна тангенцијална сила (F_t) којој су изложени сви спроводници у једном пресеку је:

$$F_t = \frac{F}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon} \mu_0 \left(\frac{N_i}{K} \right)^2 \quad \dots \dots \dots \quad (116)$$

Ако се новој састоји из N новојака и ако је $S_{\alpha c}$ пресек спроводника, на презаје материјала сине

$$\sigma = \frac{F_t}{N S_{\alpha c}} = \frac{F}{\varphi N S_{\alpha c}} \quad \dots \dots \dots \quad (118)$$

19.- Услов да цена трансформатора буде неједнака - Пријупостављају обрасца за одређивање основних мера магнетног кола и избор пресека спроводника узет је у обзир једино однос губитака снаге, $f = P_g/P_{\alpha n}$, као услов економичности рада трансформатора а није постављен никакав услов о цени неговој.

Цена трансформатора за дату намену (P_m, f, U_n) сразмерна је са основним издатком ја активне материјала (лимове и спроводнике). Ако са Y_m и Y_{m_t} означимо цену по јединици маса (по m_1) лимова и спроводника припремених ја намот, сва m_a и m_t масе у потребљених активних материјала, можемо за основну цену трансформатора писати

$$\frac{m_{\alpha}}{m_{\alpha'}} = \frac{\gamma'_{\alpha} \cdot \epsilon_{\alpha}}{\gamma_{\alpha'}} \quad \dots \dots \dots \quad (119)$$

Према томе, најнижа цена трансформатора за лету намену постиже се ако се удеши да масе лимова и бакра буду у обратном односу високих једничних цена.

Да видимо сад како се тај услов о ценама трансформатора слаže сва усло-вом економичности његовог рада, тј. са односом губитака $\delta = \frac{P_{\alpha}}{P_{\alpha'}}$.

За тај однос можемо писати:

$$\delta = \frac{P_{\alpha}}{P_{\alpha'}} = \frac{\gamma'_{\alpha} \cdot \epsilon_{\alpha}}{\gamma_{\alpha'}} \quad \text{одатле}$$

$$\frac{m_{\alpha}}{m_{\alpha'}} = \frac{\frac{P'_{\alpha}}{T_{\alpha'}}}{\frac{P'_{\alpha'}}{T_{\alpha}}} = \frac{\gamma' \cdot \frac{2 \cdot \Delta^2}{T_{\alpha'} \cdot B_m}}{\gamma \cdot \frac{2 \cdot \Delta^2}{T_{\alpha} \cdot B_m}} \quad \dots \dots \dots \quad (120)$$

У овом обрасцу треба густину струје Δ изразити у A/mm^2 а све остale величине у јединицама Ђорђијевог система.



Однос губитака δ бира се тако да годишњи степен искоришћења енергије буде што већи. Вредност односне масе активних материјала срачунат према 120. обрасцу једнак са оним који даје 119. обрасец, тј. најекономичнији трансформатор није увек и најјефтинiji.

Пример: У трансформатора од 250 kVA, 50 Hz, усвојено је $\delta = 0,287$ $\Delta = 2,75 A/mm^2$, $B_m = 2,75 T$, $T_{\alpha'} = 1,3 W/kg$, те је према

$$\frac{m_{\alpha}}{m_{\alpha'}} = \delta = \frac{2,42 \cdot \Delta^2}{T_{\alpha'} \cdot B_m^2} = 0,287 \frac{2,42 \cdot 2,76^2}{1,3 \cdot 1,3^2} = 2,39$$

Ако је однос ц а $\gamma_{\alpha'}/\gamma_{\alpha} = 10/4 = 2,5$ овај трансформатор није далеко од најјефтинijег.

20.- Напредак у градњи трансформатора.- У последње време (од 1947.) учињен је значајан напредак у производњи трансформаторских лимова. Под разним именима ("транкор", хиперсол, ...) појавили су се лимови који се од



48-тн. Једнични чубашак $B_{\alpha'}/B_m$
O- обични трансформаторски лимов
H- лимова "хиперсол".

ранчних трансформаторских лимова одликују много већом магнетном упли-ношњом (μ) и знатно мањим једничним губитком снаге услед хистерезе и високих струја, $T'_{\alpha'} = (\eta_f + \sigma_f) \cdot P_{\alpha} / m \cdot B_m$. На 48. слици приказане су карактеристике магнета $B = f(H)$ лим-за хиперсол (H) и обичних (O) а на 49. слици карактеристике једничних губитака у зависности од јачине уптица: $T'_{\alpha'} = (\eta_f + \sigma_f) \cdot P_{\alpha} / m \cdot B_m$ двеју врста

такви резултати постигнути су употребом железа одређеног састава из ког се хладним вакуем у нарочитим околностима добијају лимови са оријентованом (управљеном) кристалном структуром.

Кебутим високу магнетну упливност имају они лимови само у једном правцу - у правцу вакуума! у другим правцима она је мања. Из те високе особине потиче потреба да се магнетно коло трансфор-матора сложи тако да се у свим деловима његовим првим упливим поклана првачу - Као што показују 50. и 51. слика, то се прсти-ца правца вакуума лимова - на тај начин што се једниција је једнака јармошима, односно са деловима окопа изводе под углом од 45° . На 50. слици показано је како се слаже коло стубних, не 51. сл. окопних трансформатора.

При обради (исечењу, пробоју, ...), лимови у известној мери ове механичке особине које им се могу повратити одгранењем. У случају нових лимова (хиперсол, транкор и др.) одржавање се намење да би се обновиле управљена структура, поремећена при обради.

(5)

(a)

(b)

(a)

(b)

(5)

51. сл.- Магнетно коло окло-ног трансформатора од лимова са управљеном кристалном структуром: (a) једноточаног, (b) трофазног.

Добисмо прикладни шта се може посттили применом нових лимова упо-редимо два трансформатора A и B у којима си све димензије, бројеви наво-јева, пресеци спроводника и вредности напона примарног и секундарног, или исти или магнетно коло У А сложено од обичних лимова, у B од ли-мова "хиперсол". Јачина уптива била би иста у оба трансформатора, на пример $B_m = 1,4 T$. Из дијаграма на 49. слици види се да ћи при истој вредности однос губитака снаге првога кола давају трансформатора био:

$$\frac{P_{\alpha}}{P_{\alpha'}} = \frac{T'_{\alpha}}{T'_{\alpha'}} \approx \frac{1,2}{2,6} \approx 0,45$$

Док би губитци у бакру били исти у оба трансформатора, $P_{\alpha} = P_{\alpha'}$. Помаграјмо сад грађи трансформатор С чије ћи магнетно коло обичној хиперсоли али такав да губитак првога кола у њега буде исти као у трансформатора A од обичних лимова, дакле

$$P_{\alpha} = P_{\alpha'}$$

49-сл. Једнични чубашак $B_{\alpha'}/B_m$
O- обични трансформаторски лимов
H- лимова "хиперсол".

Да зујење лимова услед магнетострикције у трансформатора С не буде веће од оног у А, може се у с усвојити јачина уплива 18% већа након A, дакле:

$$\frac{B_{mc}}{B_{m1}} = 1,18$$

Услов да губитци празнога хода буду једнаки значи да и губитци у жељезу морају бити једнаки, дакле:

$$m_{\text{sec}}' \cdot \frac{l'}{l_{\text{m1}}} \cdot B^2 = m_{\text{sec}} \cdot \frac{l'}{l_{\text{m1}}} \cdot B_{mc}^2$$

одакле

$$\frac{m_{\text{sec}}}{m_{\text{sec}}'} = \frac{l'_{\text{m1}}}{l'} \left(\frac{B_{mc}}{B_{mc}'} \right)^2$$

Како је за обичне лимове $l'_{\text{m1}} = 1,3$ W/kg а за хиперсил $l'_{\text{m1}} = 0,6$ W/kg и $B_{mc}/B_{m1} = 1,18$, бине

$$\frac{m_{\text{sec}}}{m_{\text{sec}}'} = \frac{1,3}{0,6} \left(\frac{1}{1,18} \right)^2 = 1,56$$

Изразимо сад масе лимова помоћу пресека и дужина магнетних кола и специфичних маса лимова μ_A и μ_C :

$$\frac{m_{\text{sec}}}{m_{\text{sec}}'} = \frac{\mu_C l_C S_{\text{sec}}}{\mu_A l_A S_{\text{sec}}}$$

Ако узмемо да су дужине двају магнетних кола исте, $l_C = l_A$ добијамо, с обзиром да је $\mu_C \approx \mu_A$,

$$\frac{S_{\text{sec}}}{S_{\text{sec}}'} = \frac{m_{\text{sec}}}{m_{\text{sec}}'} = 1,56$$

Однос магнетних уплива бине

$$\frac{\Phi_e}{\Phi_i} = \frac{B_{mc} S_{\text{sec}}}{B_{m1} S_{\text{sec}}'} = 1,18 \cdot 1,56 = 1,84$$

Јасно је да не и однос електричних сила по навојаку бити исти

$$\frac{E_{1c}}{E_{1A}} = \frac{\Phi_e}{\Phi_i} = 1,84$$

При истом напону U однос бројева навојака бине:

$$\frac{N_c}{N_A} = \frac{U/E_{1c}}{U/E_{1A}} = \frac{E_{1A}}{E_{1c}} = \frac{1}{1,84} = 0,543$$

Из односа пресека лимова налазимо однос геометријских пресека јејагра узимајући у обзир сачиниоце испуна; за хиперсил је $\kappa_c = 0,945$ а за обичне лимове $\kappa_A = 0,88$ те је:

$$\frac{S_c}{S_A} = \frac{S_{\text{sec}}/\kappa_c}{S_{\text{sec}}/\kappa_A} = \frac{\kappa_A}{\kappa_c} \frac{S_{\text{sec}}}{S_{\text{sec}}'} = \frac{0,88}{0,945} = 1,56 = 1,46$$

При истој густини струје губитци у бакру двеју трансформатора сређени су са бројем навојака (N) и са обимом, односно и са пречником навојака (d). Однос навојака смо горе нашли; однос пречника је:

$$\frac{d_c}{d_A} = \sqrt{\frac{S_c}{S_A}} = \sqrt{\frac{1,46}{1,2}} = 1,2$$

Према томе је однос губитака у бакру

$$\frac{P_{ac}}{P_{ad}} = \frac{N_c \alpha_c}{N_A \alpha_A} = \frac{1,2}{1,84} \approx 0,65$$

Када су при истој густини струје чуловски губитци сразмерни са сама бакра бине:

$$\frac{m_{ac}}{m_{ad}} = \frac{P_{ac}}{P_{ad}} = 0,65$$

Најзад можемо посматрати трансформатор D са магнетним колом од хиперсиле у кога би губитки снаге били сведени у истом односу као према губитцима у трансформатору A са обичним лимовима, дакле

$$P_{ad} = \alpha_c P_{ad}$$

$$P_{ad} = \alpha_c P_{ad}$$

Поступајући као у случају трансформатора C полазимо условајуни ости однос јачина магнетног уплива:

$$\frac{B_{nd}}{B_{m1}} = 1,18$$

$$P_{ad} = \alpha_c P_{ad}$$

Из условия

$$m_{ad} T'_{\text{m1}} B_{m1}^2 = \alpha_c m_{ad} T'_{\text{ad}} B_{nd}^2$$

те је однос маса:

$$\frac{m_{ad}}{m_{ad}'} = \alpha_c \frac{T'_{\text{m1}}}{T'_{\text{ad}}} \left(\frac{B_{m1}}{B_{nd}} \right)^2 = \alpha_c \frac{1,3}{0,6} \left(\frac{1}{1,18} \right)^2 = 1,56 \alpha$$

Однос активних пресека исти је као однос маса:

$$\frac{S_{ad}}{S_{ad}'} = \frac{m_{ad}}{m_{ad}'} = 1,56 \alpha$$

Однос електричних сила по навојку, једнак односу уплива, је:

$$\frac{E_{1D}}{E_{1A}} = \frac{\Phi_D}{\Phi_A} = \frac{B_{nd}}{B_{m1}} \frac{S_{ad}}{S_{ad}'} = 1,18 \cdot 1,56 \alpha = 1,84 \alpha$$

Однос бројева навојака је:

$$\frac{N_D}{N_A} = \frac{U/E_{1D}}{U/E_{1A}} = \frac{E_{1A}}{E_{1D}} = \frac{1}{1,84 \alpha} = \frac{0,543}{1,84 \alpha}$$


Однос геометријских пресека јејагра:

$$\frac{S_D}{S_A} = \frac{S_{ad}/\kappa_D}{S_{ad}'/\kappa_A} = \frac{\kappa_A}{\kappa_D} \frac{S_{ad}}{S_{ad}'} = \frac{0,88}{0,945} = 1,2 \sqrt{\alpha}$$

Како се овде захтева да буде $P_{ad} = \alpha_c P_{ad}$ излази:

$$\alpha = \frac{P_{ad}}{P_{ad}} = \frac{d_c}{d_A} \frac{N_D}{N_A} = 1,2 \sqrt{\alpha} \cdot \frac{1}{1,84 \alpha} = \frac{0,65}{\sqrt{\alpha}} ; \quad \alpha^2 = \frac{0,65^2}{\alpha} = \frac{0,422}{\alpha}$$

Тај резултатказује нам да се са лимовима хигарил може добити трансформатор у кога су губитци у бакру сведени на 75% својих вредности у трансформатору са обичним лимовима а да однос губитака остане исти ($\gamma_D = \gamma_A$).



Размеры

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 м

Имя	Радиев Гаврилович	Т. В. Ш.
Должн	1-КИ-1940 год.	Электротехнический факультет
Проект	Белград	Белградские машины
Планка	Профакцни трансформатор у једи	Четвртја 1
Снага	100 ква	Напон 10 кВ

