

3. ALATI, METODE I TEHNIKE KVALITETA

Ogroman broj alata, metoda i tehnika kvaliteta se na različite načine razvrstava i prikazuje (*videti poglavlje 1.4*). Jedan od prilaza je prikazan i u poznatom *Vodiču za korišćenje 7 + 7 + 7 tehniku za poboljšanje kvaliteta (Memory Jogger [6])*. Koristeći ovaj prilaz, a na bazi proučavanja mnogih autora i sopstvenih istraživanja [31 - 34, 36 - 45], autor se opredelio da alate, metode i tehnike kvaliteta razvrsta u tri grupe:

- » *sedam osnovnih alata kvaliteta,*
- » *dopunski alati i tehnike kvaliteta i*
- » *metode i tehnike kvaliteta,*

uz detaljniji prikaz *sedam osnovnih alata kvaliteta i dve metode - tehnike kvaliteta (FMEA i QFD)*. Poglavlje sadrži i kratak osvrt na druge, najčešće korišćene, alate, metode i tehnike kvaliteta, dok se širi prikazi i detalji mogu naći u literaturnim izvorima (na primer [6, 7, 71 - 74]).

3.1 SEDAM OSNOVNIH ALATA KVALITETA


Sedam osnovnih alata, prikazanih na *slici 3.1*, se koriste za:

1. *praćenje dostignutog kvaliteta proizvoda*
2. *prelazak sa inspekcije na prevenciju kvaliteta i*
3. *sistemsko i sistematsko:*
 - unapređenje nivoa kvaliteta proizvoda i
 - planiranje proizvodnje sa nultom greškom

Primenjuju se u:

- » *proizvodnji*
- » *procesu projektovanja proizvoda*
- » *procesu kontrole*
- » *prevenciji neusaglašenosti*
- » *analizi problema kvaliteta*
- » *određivanju rizika*
- » *detekciji uzroka problema*
- » *utvrđivanju prirodnih granica rasipanja karakteristika proizvoda i procesa*

- » prognoziranju pouzdanosti proizvoda i procesa
- » servisiranju
- » verifikaciji i merenju
- » ocenjivanju karakteristika kvaliteta itd.



Slika 3.1. Sedam osnovnih alata kvaliteta

Osnovni koraci u primeni su:

- izbor problema
- izbor metoda
- prikupljanje podataka
- izdvajanje podataka
- primena metode
- prikaz i analiza rezultata
- predlaganje korektivnih mera
- sprovođenje korektivnih mera

3.1.1 Formulari za prikupljanje podataka


Vrste podataka

Izvori podataka o karakteristikama proizvoda i procesa nalaze se u svim fazama procesa rada, pri čemu se razlikuju tri osnovne grupe podataka:

- » *podaci o isporučiocima* - podaci o ocenjivanju isporučilaca i iz procesa prijemnog kontrolisanja,
- » *podaci iz procesa rada* - podaci o proverama kvaliteta u procesu rada i
- » *podaci od potrošača* - podaci o zahtevanim karakteristikama proizvoda/usluge, reklamacijama, reakcije potrošača i sl.

Podaci o karakteristikama proizvoda/usluga i procesa rada se javljaju kao:

- » ***kvantitativni(numerički)*** - podaci o veličinama koje se mogu meriti i
- » ***kvalitativni (atributivni)*** - opisni podaci, kako je to prikazano na *slici 3.2.*



Slika 3.2. Vrste podataka

Formulari za prikupljanje podataka

Prikupljanje podataka je od vitalnog značaja, jer ni najsavremenije metode i tehnike ne obezbeđuju nikakvu analizu ako su podaci netačni ili pogrešni. U kompanijama se koristi veliki broj raznovrsnih formulara za prikupljanje podataka. To su različiti obrasci koji obezbeđuju sistematično i potpuno prikupljanje podataka o problemima koji se prate i analiziraju.

Za prikupljanje podataka najčešće se koriste:

- ◊ *statistički izveštaji* i
- ◊ *kartoni praćenja kvaliteta*,


i to za:

- ◆ numerička obeležja i
- ◆ atributivna obeležja kvaliteta.

Statistički izveštaji - statistički listovi (*slika 3.3*) se koriste za prikupljanje, obradu i analizu numeričkih i atributivnih podataka pri pojedinačnoj statističkoj oceni:

- *sposobnosti maštine/radnog mesta i procesa,*
- *kvaliteta neke isporuke,*
- *neusaglašenosti itd.*

3. ALATI, METODE I TEHNIKE KVALITETA

		Statistički izveštaj No _____. Numeričke karakteristike						List/listova
								Datum
Crtanje		Proizvod/deo				Nalog/ugovor		
Radnik/isporučilac		Operacija/mašina				Serija/komada		
Merena dimenzija		$X_d = _____$				Vrsta materijala		
		$X_g = _____$				Stanje		
Grupni interval		Sredina X_i	Raboš	f_i	$z_i = \frac{x_i - x_o}{d}$	$f_i z_i$	$f_i z_i^2$	 f_i x_i $T = X_g - X_d = _____$ $\Delta = \min(X_g - \bar{X}, \bar{X} - X_d) = _____$ $\bar{\Delta} = \frac{T}{C_p} = _____$ $C_p = \frac{\Delta}{T} = _____$ $C_{pk} = \frac{\Delta}{3\sigma} = \frac{2\Delta}{T_p} = _____$
		Datum	Kontrolor	$\Sigma f_i =$		$\Sigma f_i z_i =$	$\Sigma f_i z_i^2 =$	
Primedba		Srednja vrednost $\bar{X} = X_o + d \frac{\sum f_i z_i}{\sum f_i} = _____$ Standardna devijacija $\sigma = d \cdot \sqrt{\frac{\sum f_i z_i}{\sum f_i} - \left(\frac{\sum f_i z_i}{\sum f_i} \right)^2} = _____$ Prirodna tolerancija $T_p = 6 \cdot \sigma = _____$ Izmerena dimenzija $X = \bar{X} \pm 3\sigma = _____$						
Zaključci		Izračunao	Datum	Nastavak sa izveštaja No. _____ Nastavak na izveštaj No. _____				

Slika 3.3. Statistički izveštaj za numericke karakteristike

Statistički izveštaj (list) se sastoji od tri dela:

- » gornji - opšte informacije o predmetu merenja i kontrole,
- » srednji - rezultate merenja i kontrole i
- » donji - obrada i analiza rezultata.

Prikupljanje podataka se izvodi korišćenjem raboša (slika 3.4) koji je obično sastavni deo formulara. Raboš obezbeđuje lako evidentiranje i

utvrđivanje frekvencije pojavljivanja neke vrednosti (X) kontrolisane ili merene veličine.

R.b.	X	Raboš	f	
1	X_1		6	
2	X_2		17	
n	X_n		7	

Slika 3.4. Primer raboša za prikupljanje podataka

Kada je broj podataka veliki prikazivanje podataka u rastućem ili opadajućem redosledu, pri obradi podataka, može biti suviše nepregledno i nepogodno za kvalitetnije analize. Za bolju preglednost i lakšu obradu podataka izvodi se grupisanje podataka u grupe ili klase (ćelije). Pri grupisanju podataka osnovne smernice su:

- » treba koristiti između 5 i 20 klase (tabela 3.1)
- » za širinu klase - grupe biraju se okrugli, konstantni brojevi
- » granice klase su sa jednim decimalnim mestom više od originalnih podataka i završavaju se na »pet«. Na ovaj način se eliminiše problem razvrstavanja vrednosti koje se nalaze na granici između klasa.

Tabela 3.1: Preporučeni broj klasa

Broj podataka n	Broj klasa k
$n < 50$	5 - 7
50 - 100	6 - 10
100 - 250	7 - 12
$n > 250$	10 - 20

Na osnovu raspona rezultata merenja ili kontrolisanja:

$$R = X_{\max} - X_{\min}$$

bira se (prema prikazanoj tabeli) ili proračunava broj grupa korišćenjem nekog od sledećih izraza:

$$k = \sqrt{n} ; k = 2 \cdot \sqrt[3]{n} ; k = 1 + 3,32 \cdot \log n ; k = 5 \cdot \log n$$

gde je n - broj elemenata skupa.

Za dati raspon R određuje se širina grupe - klase $d \approx \frac{R}{k}$.

Izračunata širina se zaokružuje na isti broj decimalnih mesta koliko imaju i merni podaci, ali uvek na veći broj i usvaja prva veća zaokružena vrednost.

3. ALATI, METODE I TEHNIKE KVALITETA

Kada je definisana širina klase utvrđuje se donja granica za prvu klasu:

$$D_{1d} = X_{min} - 5 \cdot 10^{-(r+1)}$$

gde je r - broj decimalnih mesta rezultata merenja, dok je gornja granica prve klase $D_{1g} = D_{1d} + d$. Granice ostalih klasa se formiraju dodavanjem širine klase d :

$$D_{id} = D_{1d} + (i-1) \cdot d; i$$
 - redni broj klase

Karton praćenja kvaliteta - kontrolni karton (slika 3.5) se primenjuje za prikupljanje numeričkih i/ili atributivnih podataka potrebnih za statističku ocenu:

- ◊ sposobnosti prethodnog procesa (nulte serije),
- ◊ sposobnosti tekućeg procesa,
- ◊ kvaliteta materijala i proizvoda...

metodama kontrolnih karata u dužem vremenskom periodu.

Kontrolni karton ima dvojak zadatak:

- » **prvi** - kontrola određene karakteristike kvaliteta na radnom mestu (mašini, operaciji) putem uzorka i
- » **drugi** - kao osnovni nosilac informacija - podataka o izvršenim merenjima potrebnim za projektovanje kontrolne karte.

Kompanija	Deo: Ploča					Nalog br.	
	Br. crteža						
	Mašina						
Radnik	Operacija: Izrada otvora $\phi 8H8$						
Kontrolor	Karakteristika: $\phi 8H8 (+0,020, -0)$					Komada 1500	
Red. br. uzorka	1	2	3	4	5	Napomena	
Datum i čas uzork.							
Odstupanje karakteristike od nominalne vrednosti, μm	14	12	13	6	4		
	23	4	16	12	6		
	10	14	10	9	-2		
	15	5	21	13	12		
	3	8	15	10	8		
Zbir	65	43	75	50	40		
Srednja vrednost	13	8,6	15	10	8		
Max vrednost	23	14	21	13	14		
Min vrednost	3	4	10	6	-2		
Raspon	20	10	11	7	16		

Slika 3.5. Kontrolni karton - karton praćenja kvaliteta

Formulari se tako oblikuju da obezbede jednostavno registrovanje prikupljenih podataka i mogućnost utvrđivanja istorijata podataka. Na taj način podaci se lako mogu koristiti za:


- » praćenje i nadzor procesa,
- » kontrolisanje procesa,
- » ispitivanje procesa,
- » upravljanje procesima,
- » analiziranje neusaglašenosti itd.

Podaci se mogu prikupljati i primenom drugih formulara, zavisno od namene prikupljanja podataka. U tim slučajevima se, obično, koriste kombinovani formulari, koji obezbeđuju i prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje podataka.

3.1.2 Stratifikacija podataka

U osnovi stratifikacija je sortiranje podataka saglasno nekom kriterijumu ili pravilu. Masa podataka se može klasifikovati u različite grupe (ili kategorije) prema opštim karakteristikama. Važno je utvrditi koje promenljive treba koristiti za sortiranje. Stratifikacija je osnova za druge alate (Pareto ili korelacione dijagrame) i obezbeđuje alatima punu snagu.

Na slici 3.6 je prikazan primer analize uzroka pojave defekata. Svi uzroci defekta (100 %) su razvrstani u četiri kategorije: regleri, radnici, smena i oprema. Iz analize podataka jasno je da najveći uticaj na pojavu defekata imaju aktivnosti reglera.




Slika 3.6. Stratifikacija podataka - izvori škarta pri obradi

Stratifikacija je neophodna uvek, posebno kada podaci prikrivaju stvarne činjenice. Ako nije poznato poreklo (izvori) podataka (mašina, smena, radnik, materijal i sl.) prikupljeni podaci se obrađuju i analiziraju kao homogen skup i ne pružaju dovoljno informacija (slika 3.7). Osnovni principi stratifikacije su:

1. Odvojeno (posebno) prikupljati podatke za različite uslove, uzroke, lokacije, serije i sl., odnosno: *materijale, proizvode, mašine, radna mesta, smene, linije, procese itd.*

2. Uspostaviti potpun sistem identifikacije dela i proizvoda od prijemnog magacina do magacina finalnih proizvoda.
3. Uspostaviti potpun sistem obezbeđenja sledljivosti proizvoda.



Izvor: Memory Yøgger


Slika 3.7. Stratifikacija podataka - uticaj primesa na viskoznost ulja

Podaci se stratifikuju (raslojavaju) u skladu sa 4 pitanja (*Who - ko?*, *When - kada?*, *Where - gde?*, *What - šta?*).

3.1.3 Histogrami raspodele

Grafičko prikazivanje podataka se izvodi korišćenjem:

- histograma raspodele,
- poligona raspodele,
- dijagrama sa stupcima,
- linijskog dijagrama,
- kružnog dijagrama itd.



OSNOVNE KARAKTERISTIKE:

- oblik - stabilnost procesa
- srednja vrednost - podešenost procesa
- rasipanje - preciynost procesa


Slika 3.8. Histogrami raspodele

Histogram i poligon raspodele (slika 3.8) prikazuju raspodele i rasipanja izdvojenih, uglavnom numeričkih podataka.

Dijagram sa stupcima (slika 3.8) omogućuju poređenje podataka različitih entiteta.

Linijski dijagram (slika 3.9) je vizuelni prikaz promene entiteta sa vremenom (apscisa je vremenska skala, a ordinata vrednosna).

Kružni dijagram (slika 3.9) predstavlja vizuelni grafički prikaz procenualnog učešća određene vrste podatka u ukupnoj masi podataka (veličina isečka je srazmerna udelu vrste podataka).




Slika 3.9. Linijski i kružni dijagram

3.1.4 Dijagrami rasipanja - korelacioni dijagrami

Dijagrami rasipanja (slika 3.10) predstavljaju grafički prikaz rezultata regresione i korelaceone analize podataka. Koriste se kada je potrebno proveriti pretpostavku o međusobnoj povezanosti dva skupa podataka. Pokazuju šta se događa sa jednom promenljivom pri promeni druge.


Dijagrami rasipanja se formiraju, prvenstveno, sa ciljem:

- » utvrđivanja postojanja međuzavisnosti dva skupa podataka i
- » ocene intenziteta međuzavisnosti.




Slika 3.10. Dijagram rasipanja


KORELACIONA ANALIZA:




a - Linearna pozitivna korelacija



b - Linearna negativna korelacija



c - Nelinearna korelacija



d - Nema korelacije

Slika 3.11. Karakteristični oblici dijagrama rasipanja


Korelacionim dijagramima se definiše:

- » **regresija - zavisnost** dve promenljive (dva skupa promenljivih) $Y = f(X)$ kada nezavisno promenljiva X (uzrok) utiče i uslovjava zavisno promenljivu Y (posledica - cilj) i
- » **korelacija - međuzavisnost** ili veza dve promenljive (dva skupa promenljivih) - promenljive X i Y kada se sagledava jačina veze između promenljivih preko koeficijenta koralacije,

pri čemu se javljaju četiri karakteristična oblika dijagrama rasipanja prikazana na slici 3.11.

3.1.5 Pareto ili ABC dijagrami


Dijagram Pareto je dobio naziv po italijanskom ekonomisti Vilfredu Paretu, koji je pokazao da se veći deo kapitala (80 %) nalazi u rukama neznačajnog broja ljudi (20 %), slika 3.12.



Slika 3.12. Suština Pareto dijagrama

Pravilo Pareto je univerzalni princip koji se primenjuje u mnogim situacijama i bez sumnje za rešavanje problema kvaliteta. Juran je otkrio univerzalnu primenu principa Pareto za bilo koju grupu uzroka koja izaziva ove ili one posledice, pri čemu je veći deo posledica izazvan manjim brojem uzroka. Analiza Pareto prikazuje pojedine oblasti po značaju ili važnosti, izdvaja i u prvi red stavlja uzroke koji izazivaju male probleme kvaliteta.

Pareto dijagrami su namenjeni identifikovanju "značajne manjine" iz mnoštva faktora uticajnih na pojavu koja se posmatra (slike 3.13 - 3.15).




Slika 3.13. Pareto ili ABC dijagram

Dijagram Pareto ili ABC dijagram predstavlja grafičku metodu analize i identifikovanja najvažnijih problema ili otkrivanja osnovnih uzroka problema (analiza defekata, reklamacija, troškova). Time je obezbeđena analiza:

- » organizacionih,
- » tehničko - tehnoloških,


» ekonomskih i drugih veličina.

Odlikuje ih jednostavnost, efikasnost i primenljivost u različitim područjima - oblastima rada.




Slika 3.14. Kumulativni Pareto ili ABC dijagram

Pareto dijagram posledica



Pareto dijagram uzroka




Izvor: Memory Yoger

Slika 3.15. Pareto ili ABC dijagrami uzroka i posledica

3.1.6 Dijagram uzrok - posledica (Išikava dijagram)

Koristi se kada je potrebno identifikovati (istražiti) i prikazati sve moguće uzroke razmatranog problema (slika 3.16). Pri njegovom formiranju, za poznati problem identifikovan najčešće Pareto dijagramom, razvija se glavna (horizontalna) linija, a zatim osnovna struktura, bočne linije sa ključnim uzrocima (na primer, predmeti rada, sredstva rada, radna snaga, metode i uslovi rada, organizacija rada). Sledi dalje granjanje dijagrama i identifikovanje svih uzroka. Na kraju, analizom dijagrama se


iznalazi linija kritičnih uzroka. Išikava dijagram podseća na riblju kost pa se često naziva i dijagram "riblja kost".




Slika 3.16. Formiranje Išikava dijagrama

Išikava dijagram može biti različitih konцепција и типова. Dijagram tipa **5M** razmatra komponente као што су *Men* - човек, *Machine* - машина, *Material* - материјал, *Method* - метод и *Measurement* - мерење, у дјиграму **6M** dodaje се компонента *Milieu* - околина, а дјиграму **7M** *Management* (slika 3.17) - руководство, менаджмент.

Dјиграм tipa **7M** се примјенјује за решавање задатака квалитетске анализа. За компоненту "*čovek*" потребно је одредити факторе погодности и безопасности реализације процеса; за компоненту "*mašina*" - међусобни однос елемената производне опреме везаних за извођење дате операције или процеса; за компоненту "*metod*" факторе производности и квалитета извођења операција и процеса; за компоненту "*materijal*" факторе измене особина материјала производа у току реализације операције и процеса; за компоненту "*merenje*" факторе pouzdanosti raspoznavanja грешака тока реализације процеса; за компоненту "*okolina*" факторе утицаја средине на производ и производа на средину.



Slika 3.17. Išikava dijagram tipa 7M



Izvor: Metode i tehnike unapređenja kvaliteta, IIS, FTN

Slika 3.18. **Primer:** Dijagrami uzrok - posledica za analizu uzroka niskog nivoa kvaliteta proizvoda i procesa rada

3.1.7 Kontrolne karte

Kontrolne karte su specijalan oblik dijagrama predložen 1925. od strane W. Shewcharta. Imaju oblik prikazan na slikama 3.19 i 3.20. Ukazuju na karakter promene pokazatelja kvaliteta sa vremenom. Primenom kontrolnih karata utvrđuje se da li je posmatrani proces u stanju statističke kontrole ili izvan nje (videti poglavlje 2.4). Time se sprečava pojava neusaglašenih proizvoda (grešaka i škart proizvoda).


Koriste se, pre svega, za:

- » praćenje kvaliteta materijala, delova i proizvoda,
- » utvrđivanje sposobnosti procesa i proizvodne opreme

pri čemu rezultati primene obezbeđuju:


- » održavanje procesa u stanju kontrole,
- » dovođenje procesa u stanje kontrole nakon poremećaja,
- » potvrđivanje dostignutog nivoa kontrole kvaliteta,
- » sprečavanje pojave neusaglašenih proizvoda,
- » prevencija kvaliteta

3. ALATI, METODE I TEHNIKE KVALITETA



Slika 3.19. Kontrolne karte za numeričke karakteristike kvaliteta

np - kontrolna karta




Slika 3.20. Kontrolne karte za atributivne karakteristike kvaliteta

Slika 3.21. np kontrolna karta za atributivne karakteristike kvaliteta

Dva osnovna tipa kontrolnih karata su kontrolne karte za:

- ◊ numerička (slika 3.19) i
- ◊ atributivna obeležja kvaliteta (slike 3.20 i 3.21).

Na slikci 3.22 prikazan je praktični primer oblikovanja dvojne ($X - R$) kontrolne karte. Sa prikazanog primera se jasno može sagledati postupak prikupljanja podataka i oblikovanja kontrolne karte. Kontrolna karta ukazuju na stabilnost i poremećaje posmatranog procesa odnosno promene karakteristika proizvoda sa vremenom i/ili rednim brojem uzorka.



Slika 3.22. Primer X - R kontrolne karte

3.2 DOPUNSKI ALATI I TEHNIKE KVALITETA


Većina autora, pored 7 osnovnih alata, navodi i dopunske alate i tehnike kvaliteta u koje, najčešće, ubrajaju:

1. *dijagram toka,*
2. *tehnike nominalne grupe,*
3. *vodič za organizovanje sastanaka,*
4. *dijagram sličnosti - dijagram afiniteta,*
5. *dijagram međusobnih veza,*
6. *dijagram stabla,*
7. *matrični dijagram,*
8. *PDPC dijagram,*
9. *poređenje osobina i analizu polja sila.*

Imajući u vidu namenu udžbenika ovde se prikazuje samo kratak pregled dopunskih alata i tehnika kvaliteta. Širi prikazi i detalji se mogu naći u literaturnim izvorima (na primer [6, 7, 71 - 74]).

3.2.1 Dijagram toka

Koristi se kada je potrebno opisati postojeći proces ili projektovati novi (*slika 3.23*). Predstavlja detaljan grafički prikaz toka odvijanja procesa, korišćenjem standardizovanih simbola. Stvara prepostavke za ispitivanje i sagledavanje mogućnosti unapređenja procesa.



Slika 3.23. Dijagram toka